


380V C+D	440/460V C+E
400V B+D	480V B+E
415V A+D	500V A+E

Befehlsein- und Meldeausgänge frei programmierbar (Werkseinstellung siehe Konfigurationsliste)  
 command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting acc. to configuration list)



XX = Ausführung/Type  
 AX = Wendeschütz  
 Reversing contactor  
 CX = Elektronisches  
 Wenderelais  
 Electronic reversing  
 relay (ELR)

Achtung: Bei Ausfall der Versorgungsspannung sind alle Relais inaktiv.  
 Attention: All relays are inactive, if power supply fails.  
 Anschlussplan für spannungslosen Antrieb gezeichnet.  
 Wiring diagram showing idle actuator .

# DREHMO Stellantriebe / Actuators

Projekt:  
 Project:

01	D201500072	21.05.2015	ScMa	Bearb.	27.04.15	Name	ScMa	Verdraht.	DREHMO	Anschlussplan wiring diagram	EDV-Nr.	382669
				Gepr.	21.05.15	Ste	Legende:				Blatt	1
Nr.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.d.	Ers.f.	ACAD:DRENG-001082070	IMC002-XX-AA-XA0/1		Bl.	BL

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.