


380V C+D	440/460V C+E
400V B+D	480V B+E
415V A+D	500V A+E



Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Achtung: Bei Versorgungsspannungsausfall sind alle Relais inaktiv.
 Attention: All relays are inactive, if power supply fails.

Anschlussplan für spannungslosen Antrieb in Zwischenstellung gezeichnet.
 Wiring diagram showing idle actuator in any intermediate position.

DREHMO Stellantriebe / Actuators

Projekt: _____
 Project: _____

01	D201500022	09.02.15	J	Datum	Name	Verdraht.	DREHMO	Anschlussplan / Wiring Diagram	EDV-Nr.	
				09.02.15	J	MCX0X-02				302201
Nr.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.d.	Ers.f.	ACAD: DRENG-0010771101	MC003-XX01-AAAA-DAA/80	Blatt 1