


380V C+D 440/460V C+E  
 400V B+D 480V B+E  
 415V A+D 500V A+E

Bei Errichtung elektrischer Anlagen im Ex-Bereich müssen die elektrischen Schutzmaßnahmen nach EN 60079-14 eingehalten werden.

For electrical installation in hazardous areas (Ex), the electrical protection measures acc. to EN60079-14 have to be provided.

Absicherung siehe Bedienungsanleitung  
 For fusing refer to operating manual

Befehlsein- und Meldeausgänge frei programmierbar (Werkseinstellung siehe Konfiguration).  
 Command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting acc. to configuration).



XX = Ausführung/Type  
 AX = Wendeschütz  
 Reversing contactor  
 CX = Elektronisches  
 Wenderelais  
 Electronic reversing  
 relay (ELR)  
 KX = Elektron.Wenderelais ELR  
 mit Trennschutz bis 3kW  
 electron.reversing relay  
 with isolating contactor  
 up to 3kW

Achtung: Bei Ausfall der Versorgungsspannung sind alle Relais und der PROFIBUS-Teilnehmer inaktiv.  
 Attention: All relays and the Profibus slave are inactive, if power supply fails.  
 Anschlussplan für spannungslosen Antrieb gezeichnet.  
 Wiring diagram showing idle actuator.

# DREHMO Steuerantriebe / Actuators

Projekt:  
 Project:

01 D201500118		4.07.2015	J	Bearb. 07.07.15	Noa	Verdraht.	DREHMO	Anschlussplan wiring diagram	EDV-Nr.	
Nr./Änderung	Datum	Name	Norm	Gepr. 16.07.15	J	Legende:			ACAD:DRENG-0010017001	iMC01X-XX-D1-XAJ/1
							Urspr.	Ers.d.	Ers.f.	Blatt 1
										BL

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.