


380V C+D	440/460V C+E
400V B+D	480V B+E
415V A+D	500V A+E

Bei Errichtung elektrischer Anlagen im Ex-Bereich müssen die elektrischen Schutzmaßnahmen nach EN 60079-14 eingehalten werden.

For electrical installation in hazardous areas (Ex), the electrical protection measures acc. to EN60079-14 have to be provided.

Absicherung siehe Bedienungsanleitung  
For fusing refer to operating manual

Befehlsein- und Meldeausgänge frei programmierbar (Werkseinstellung siehe Konfiguration).  
Command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting acc. to configuration).



# DREHMO Steuerantriebe / Actuators

Projekt:  
Projekt:

				Datum	Name	Verdraht.	<b>DREHMO</b>	<b>Anschlussplan wiring diagram</b>	EDV-Nr.
				Bearb.	J				
				Gepr.		Legende:	ACAD:DRENG-00109524	<b>iMC015-XX-AA-XAB/1</b>	Bl.
Nr.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.d.			Ers.f.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.