


380V C+D 440/460V C+E
 400V B+D 480V B+E
 415V A+D 500V A+E

Bei Errichtung elektrischer Anlagen im Ex-Bereich müssen die elektrischen Schutzmaßnahmen nach EN 60079-14 eingehalten werden.

For electrical installation in hazardous areas (Ex), the electrical protection measures acc. to EN60079-14 have to be provided.

Absicherung siehe Bedienungsanleitung
 For fusing refer to operating manual

Befehlsein- und Meldeausgänge frei programmierbar (Werkseinstellung siehe Konfiguration).
 Command inputs and indication outputs are free programmable (factory setting acc. to configuration).



Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

DREHMO Steuerantriebe / Actuators

Projekt: _____
 Project: _____

01 D201500118		4.07.2015		J		Gepr.		Verdraht.		DREHMO		Anschlussplan wiring diagram		EDV-Nr. 300863	
Nr. Änderung		Datum		Name		Norm		Urspr.		Ers.d.		Ers.f.		ACAD:DRENG-0010518001	
												iMC012-XX-AA-XA0/1		Blatt 1	
														Bl.	